




## Uzupełnienie do sprawozdania nr 1335/S/2021

Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU

EGZEMPLARZ NR 3 z 3

Obiekt badany	Instalacja radiokomunikacyjna
Numer / Nazwa:	BT35767 Wieluń Pionierów P4
Data wydania uzupełnienia	2022-10-13
Uzupełnienie wykonał(a)	Magdalena Tesluk Seweryn Banasik
Uzupełnienie autoryzował	 Kierownik Techniczny Laboratorium Badawczego Seweryn Banasik

**1 Przyczyna wydania uzupełnienia**

Błędnie zapisana wysokość zawieszenia radiolinii:

**Tabela 3 Parametry radiolinii**

Typ anteny	Azymut [°]	Średnica [m]	Wysokość zawieszenia anteny [m n.p.t.]	Częstotliwość	Moc wyjściowa [dBm]	Zysk anteny [dBi]	Moc EIRP [W]
ANT2 A 0.3 80 HP RLA(1)80-03	330	0,3	47,4	80 GHz	16	46,5	1778,3

**2 Poprawna wersja błędnej treści:****Tabela 3 Parametry radiolinii**

Typ anteny	Azymut [°]	Średnica [m]	Wysokość zawieszenia anteny [m n.p.t.]	Częstotliwość	Moc wyjściowa [dBm]	Zysk anteny [dBi]	Moc EIRP [W]
ANT2 A 0.3 80 HP RLA(1)80-03	330	0,3	44,4	80 GHz	16	46,5	1778,3